

A
**Cưa/Cắt/Xẻ
PHỤ KIỆN**

CHO MÁY CƯA LƯỚI KIM CƯƠNG			
	1	Ray dẫn hướng (với 2 kẹp) cho EDS 125/125 T và EDS 181 750 mm 1500 mm	37461 37462
	2	Thanh lắp ray dẫn hướng (với 4 bộ vít)	37463
	3	2 đầu hút cho ray dẫn hướng	37464
	Lưới cắt kim cương khô và ướt cho bê tông và đá tự nhiên cứng		
	4	Ø 180 mm	37443
	5	Ø 200 mm	37444
	6	Lưới cắt kim cương Ø 125 mm	3744B
	7	Lưới cắt kim cương Ø 125 mm, Fräswidee 6 mm	3744C
8	Lưới cắt kim cương Ø 115 mm	3744A	

CHO MÁY CƯA/CẮT ĐÁ			
	9	Lưới cắt kim cương Ø 350 mm	37471
	10	Bàn gấp	37473
	11	Giờ hạn dòng, 16 A không có hình đại diện	37474

CHO MÁY CẮT MÀI GÓC 2 TAY CẮM			
	12	Nắp chắn bụi	37228
	13	Lưới cắt kim cương cao cấp cho vật liệu cứng Ø 230 mm	37448

CHO MÁY CẮT Rãnh TƯỜNG			
	14	Lưới cắt kim cương tiêu chuẩn cho vật liệu mài mòn Ø 150 mm	37440
	15	Lưới cắt kim cương cao cấp cho vật liệu cứng Ø 150 mm	37441
	16	Lưới cắt kim cương cao cấp cho vật liệu cứng Ø 180 mm	37443
	17	Đệm điều chỉnh rãnh cắt với 4 lưới kim cương	37445

Chúng tôi khuyến nghị dùng máy hút bụi EIBENSTOCK-cho các máy Eibenstock để đảm bảo hiệu quả hoạt động của máy

MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP		
	DSS 25 A (25 l)	09915
	DSS 50 A (50 l)	09916
	DSS 25 M (25 l) cho bụi độc hại	09917
	DSS 50 M (50 l) cho bụi độc hại	09918